

ERSATZTEILLISTE FÜR GEBLÄSE ABAC SG2000/230V
SPARE PARTS LIST FOR BLOWER UNITS ABAC SG2000/230V

GÜLTIG ab 01.07.2023
 VALID from 01.07.2023



Bild-Nr. Pic-No.	Artikel-Nr. Ident-No.	Bezeichnung	Designation	Preis EUR, zzgl. Mwst Price EUR, excl VAT
1	BJ 000 972 2300	Elektroplatine komplett	Electronic Component complete	202,99 €
2	H7 648 375 0000	Flachsteckhülse	Flat plug sleeve	5,80 €
3	H5 805 564 0000	Flachsteckverteiler	Flat plug distributor	5,80 €
4	H3 112 775 0064	Linsenschraube M 4x10	Oval head screw M 4x10	6,38 €
5	HE 380 100 6020	Dichtung für Filterhalter vorne	Filter support gasket front	5,80 €
6	BJ 000 972 1200	Druckknopfschalter	Pushbutton Switch	48,72 €
7	HE 380 100 3000	Filterhalter vorne	Front filter support	44,66 €
8	HE 380 100 4000	Gehäuse vorne komplett	Front casing complete	60,32 €
9	H5 805 584 0000	Ansaugfilter 110mm (5stk.)	Intake filter 110mm (5pcs.)	24,35 €
10	HE 380 100 7000	Gummifuß 36mm	Rubber foot 36mm	9,86 €
11	HE 380 100 6030	Dichtung für Filterhalter vorne	Filter support gasket	7,54 €
12	HE 380 100 6010	Dichtung für Motor	Motor gasket	8,12 €
13	H5 804 651 0000	Gebläsemotor 230V-50/60Hz	Blower motor 230V-50/60Hz	344,50 €
14	HE 380 100 7010	Gummifuß 32mm	Rubber foot	8,70 €
15	HE 380 100 6040	Dichtung für Filterhalter hinten	Filter support gasket back	6,38 €
16	H1 109 890 0020	Kohlebürste (2stk.)	Carbon brush (2pcs.)	37,12 €
17	HE 380 100 5000	Filterhalter hinten	Back filter support	46,40 €
18	H5 805 567 0000	Zugentlastungsschelle	Strain relief clip	5,80 €
19	H3 366 069 0100	Linsenblechschaube	Pan-head tapping screw	6,38 €
20	H5 805 575 0000	Knickschutztülle	Crack protection	7,54 €
21	H5 805 577 0000	Gerätezuleitung mit Stecker	Connection cable with plug	32,48 €
23	BJ 000 971 3200	Austauschsatz Verschlusschrauben	Replacement set screw plug	12,18 €
	HE 380 100 1000	Gehäuse links mit Schrift	Housing part left with writing	157,74 €
	HE 380 100 2000	Gehäuse rechts ohne Schrift	Housing part right without writing	111,35 €

ACHTUNG: ACHTUNG: Wir empfehlen immer beide Gehäusehälften auszutauschen.

ATTENTION: We always recommend replacing both halves of the housing.

BITTE BEACHTEN: Bei manchen Artikeln hat sich die Artikelnummer geändert PLEASE

NOTE: For some items, the item number has changed

GEHEIT
HVLP Made in Germany

ABAC
SG2000

